

REFERANSETERMOMETER KM20REF



Sensor Type	PT100
Område	-100°C til +199.9°C
Skala	°C
Oppløsning	0.1°
System nøyaktighet ved +23°C	±0.2°C (kan kalibreres til nøyaktighet på ±0.02°C)
Brukes i romtemperaturer	0°C til + 40°C
UKAS kalibreringspunkt (std.)	-18°C, 0°C, +8°C, +70°C, +100°C (Kan velges flere)
Batteri Type	9V IEC 6LF22 alkaline
Batteri Life	100 Timer